



Fastighet Danderyd Ståthållaren 14 Trappvägen 1A		Fastighetsägare Bostadsrättsföreningen Ståthållaren Svanholmsvägen 2 B, 2 Tr 182 74 Stocksund	
Uppdragsnamn 402144 Ståthållaren 4, Stocksund		Uppdragsnummer 402144	
Kontakt/Telefon		Besiktningssorsak Sprängning	Objekt Villa
E-post skadeservice.johan.sandberg@telia.com		Övrig info om fastigheten	
Brunn	Vattenprov		
		Murad rökanal Nej	

Beställare	E-post
Adress	Kontaktperson
	Telefon

Förbesiktning	Mellanbesiktning	Efterbesiktning
Datum 2021-09-08	Datum	Datum 2022-01-13
Besiktningssman HSH, AJI	Besiktningssman	Besiktningssman MJN, CFD
Besiktningssomfattning In- och utvändig	Status	Status Förändringar markerade med rött
Antal Sidor 48	Anm	Anm

Anmärkning
Denna besiktning har utförts enligt SS 460 48 60, Vibration och stöt –Syneförättning –Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet. Den är avsedd att ge det underlag som behövs för att kontrollera om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning. Protokoll och fotografier arkiveras för att användas vid kommande besiktningstillfällen.

Begrepps- och teckenförklaring

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
O	Ingen anmärkning*	T	Tapetskada/spricka
Anv	Anvisning	TS	Tork- och/eller krympsprickor
B	Bomt material	UF	Urfallna fogar
BL	Blåsbildning	UU	Under uppförande/reparation
D	Dolt	VS	Vatten- eller fuktskada
DD	Delvis dolt	H	Hårfin spricka (< 0,5 mm)
DR	Dragning i tapet eller väv	F	Fin spricka (0,5-1,0 mm)
ET	Ej tillgänglig	M	Medelgrov spricka (1,0-2,0 mm)
FL	Flagning	G	Grov spricka (2,0-4,0 mm)
FS	Fogsprickor	S	Stor spricka (> 4,0 mm)
FÖ	Förskjutning	NÄT	Nätverk (antal varandra korsande sprickor)
GEN	Generellt	SER	Serie (antal i samma riktning löpande sprickor)
K	Kakel	GG	Genomgående spricka
KS	Söndervittrade stenar		Spricka i tak- eller väggvinkel
KR	Krackelering		Urfall ur spricka
L	Lagning		Skymd yta
LM	Löst material		Yta som saknas
NM	Nedfallet material	X	Spräckt platta/material
P	Panel		Spräckt glasruta, inner, mellan, ytter, saknas
STV	Spräckt tvättställ		
SWC	Spräckt wc-stol		

Anmärkningar

*Då endast takruta markerats med noll innebär detta att hela rummet är utan anmärkning. Ytor och markeringar återges inte skalenligt. Sprickors längd och bredd är uppskattade. Antalet hårfin sprickor kan avvika från det verkliga förhållandet. Utrymmen och ytor, som markerats med ET eller DOLT beaktas inte vid kommande besiktningar.	Normalt noteras inte tork- eller fogsprickor i trämaterial eller sprickor intill lister och foder. Ej heller kärvande fönster och dörrar, knarr eller svikt i golv, kondens mellan isolerglas. Färgkoder: Svart = förbesiktning Grön = mellanbesiktning Röd = efterbesiktning
--	---

Rumsbenämning

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
A	Arbetsrum	G	Gillestuga	OM	Omklädningsrum
AL	Allrum	GA	Garage	P	Passage
AP	Apparatrum	H	Hall	PA	Pannrum
B	Badrum	HO	Hobbyrum	S	Sovrum
BI	Bibliotek	K	Kök	SK	Skyddsrum
BA	Bastu	KA	Kapprum	T	Tvätttrum
BLK	Balkong	KF	Konferensrum	TO	Torkrum
C	Cykelrum	KLK	Klädkammare	TR	Trapphus
D	Dusch	KN	Kontor	TST	Tvättstuga
DA	Datarum	KO	Korridor	TV	TV-rum
E	Entré	M	Matrum/plats	V	Vardagsrum
EL	Elrum	MA	Mangelrum	VE	Verkstad
F	Förråd	MK	Matkällare		



KMP
KONSULT

1/2

1/48

Besiktningsprotokoll

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen 7A Svanholmsvägen				Sign HSW		Updragsnummer 402144		Sida 1/48	
Lgh. Nr. 1201		Ägare/Hyresgäst Björklund Camiel						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
E							← 17				
2											
A											
3											
V											
4											
S											
5											
KIK											
6											
S											
7											
S											
8											
M											
9											
BLK											
Anm.											



2/2

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen / A Svanholmsvägen				Sign <i>Asbj</i>		Updragsnummer 402144		Sida 2	
Lgh. Nr. <i>1201</i>		Ägare/Hyresgäst						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2		Anmärkning			
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
<i>K</i>	<i>0</i>							<i>0</i>			
2											
<i>B</i>	<i>0</i>			<i>x x x x x x</i>				<i>0</i>			
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											



0

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen 7A Svanholmsvägen				Sign HH		Updragsnummer 402144		Sida 3	
Lgh. Nr. 1202		Ägare/Hyresgäst Björck						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2		Anmärkning			
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
G H	0							0			
2											
W D	0							0			
3											
K	0							0			
4											
PWC	0							0			
5											
M	0							0			
6											
S	0							0			
7											
F	Saker inlämn							0			
8											
RK	0							0			
9											
S	0							0			
Anm. V2 = F ovan dörr V3 →											



Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1A		Sign H3		Updragsnummer 402144	Sida 4
Lgh. Nr. 1101		Ägare/Hyresgäst Buonfiglio				ET ☐ Tid:	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1 E	0						0
2 TV	0						0
3 TV	0						0
4 S	0			17			0
5 KIK					17/17		0
6 A	0		↑ □	gn			0
7 H0	0						0
8 M	0						0
9 BVK	0						0
Anm.							

2/2

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1 A				Sign <i>HJB</i>		Updragsnummer 402144		Sida 5	
Lgh. Nr. 1101		Ägare/Hyresgäst						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											



Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 1A		Sign <i>H32A</i>		Updragsnummer 402144	Sida 6
Lgh. Nr. <i>102</i>		Ägare/Hyresgäst <i>Hultberg Werner</i>				ET ☐ Tid:	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1 <i>G</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
2 <i>D</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
3 <i>R</i>	<i>0</i>				<i>AMV</i>		<i>0</i>
4 <i>M</i>	<i>0</i>					<i>F</i>	<i>0</i>
5 <i>BK</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
6 <i>S</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
7 <i>A</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
8 <i>S</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
9 <i>KIK</i>	<i>0</i>						<i>0</i>
Anm. <i>V = 0 0</i>							

Hade bokat tid kl. 13:00

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen 1A Svanholmsvägen				Sign HSIT		Updragsnummer 402144		Sida 7	
Lgh. Nr. 1001		Ägare/Hyresgäst Lagerkrans						ET ☒ Tid: 13:08			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 97A Trappväg 1				Sign <i>H328</i>		Updragsnummer 402144		Sida 8	
Lgh. Nr. <i>1002</i>		Ägare/Hyresgäst <i>Sundström</i>						ET ☒ Tid: <i>08:57</i>			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											



0

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen 7A Svanholmsvägen				Sign <i>ASL</i>		Updragsnummer 402144		Sida 9	
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst <i>IR-1745</i>						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2		Anmärkning			
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											





1/2

Datum 08 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 1/B Trappgränd 1		Sign 175 H		Updragsnummer 402144		Sida 11	
Lgh. Nr. 1201		Ägare/Hyresgäst Berggren				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
E									
2									
A									
3									
V									
4									
S									
5									
F									
6									
AO 1/2 1/2 1/2									
7									
AL									
8									
M									
9									
BIC									
Anm.									



2/2

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 B Trappgränd 1				Sign		Updragsnummer 402144		Sida 12	
Lgh. Nr. 1201		Ägare/Hyresgäst						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2		Anmärkning			
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											0
2											0
3											0
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen A/B Trappgränd T				Sign <i>Wsb</i>		Updragsnummer 402144		Sida 13	
Lgh. Nr. <i>1202</i>		Ägare/Hyresgäst <i>Lagerwall</i>						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1 <i>G</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
2 <i>D</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
3 <i>K</i>	<i>0</i>			<i>↑</i> 	<i>↑</i>  		<i>0</i>				
4 <i>Blk</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
5 <i>S</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
6 <i>A</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
7 <i>KK</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
8 <i>S</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
9 <i>V</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				
Anm.											

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4/B Trappgränd 1				Sign <i>HSB</i>		Updragsnummer 402144		Sida 14	
Lgh. Nr. <i>1101</i>		Ägare/Hyresgäst <i>Laurin</i>						ET ☒ Tid: <i>09:40</i>			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											



Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4/B Trappgränd 1		Sign <i>HSH</i>		Updragsnummer 402144		Sida 15	
Lgh. Nr. <i>1102</i>		Ägare/Hyresgäst <i>Petne</i>				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
<i>E</i>									
2									
<i>B</i>									
3									
<i>K</i>		<i>↑</i> <i>D</i>	<i>K/D</i>		<i>D</i> <i>→</i>				
4									
<i>B/K</i>						<i>D</i>			
5									
<i>M</i>									
6									
<i>S</i>			<i>Ark</i> <i>D</i>						
7									
<i>K/K</i>									
8									
<i>S</i>									
9									
<i>✓</i>	<i>Ark</i> <i>D</i>								
Anm. <i>FS i M har blivit stöme tycker frå</i> <i>FS i tak V</i>									



① C&D

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 1B Trappgränd 1				Sign HS 10		Updragsnummer 402144		Sida 16	
Lgh. Nr. 1001		Ägare/Hyresgäst Börjesson						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2		Anmärkning			
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2	3										
3	4										
4	5										
5	6										
6	7										
7	8										
8	9										
Anm.											



0

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen 13 Svanholmsvägen				Sign Hj 17		Updragsnummer 402144		Sida 17	
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst TR-Hus						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2		Anmärkning			
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2	0							0			
2											
↓	0							0			
3											
1	0							0			
4											
↓	0						← fs	0			
5											
0	0					Tr 17	fs	0			
6											
7											
8											
9											
Anm.											

F. Sck

Datum 2021-09-06		Fastighet Svanholmsväg 2A		Sign AGJ		Uppdragsnummer 402144		Sida 18	
Fastighetsägare Lgh 1201 Hilden						ET ☐ Tid:			
E-post								THP Vattenprov	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
F	0						0		
2									
N	0						0		
3									
S	0			F-M			0		
4									
S	0						0		
5									
S				□ →	↑		0		
6									
K L K				↑ →			0		
7									
S					~		0		
8									
M	0						0		
Anm. BLR = 0 KÖK = V1 IF BA = 0									

1/2

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen Svanholmsvägen 24		Sign <i>HSL</i>		Updragsnummer 402144	Sida 19
Lgh. Nr. 1202		Ägare/Hyresgäst Von Sydow				ET ☒ Tid: Avbokad	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1 B H	0			17 17 ^f			
2 B	0						
3 K	0			E  f	 f		
4 B/K	0					FL	
5 M	0		17 17 ^f				
6 S							
7 F							
8 K/K	0						
9 S	0			{ f	17 17 ^f		
Anm.							

2/2

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen Svanholmsvägen				Sign		Updragsnummer 402144	Sida 20
Lgh. Nr. 1202		Ägare/Hyresgäst						ET ☐ Tid:	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1		D P							
V									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Anm.									



Svanholmsväg 2A

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1		Sign AJI		Updragsnummer 402144		Sida 21	
Lgh. Nr. 1101		Ägare/Hyresgäst Alexander Hörngvist				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
F									
P									
2									
V									
3									
S									
4									
S									
5									
S									
6									
K									
K									
7									
S									
8									
M									
9									
B									
K									
Anm.									



2

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1				Sign ADL		Updragsnummer 402144		Sida 22	
Lgh. Nr. 1101		Ägare/Hyresgäst Lexander						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2		Anmärkning			
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											



Svanholmsväg 2A

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappvägen 1		Sign AJI		Updragsnummer 402144		Sida 23	
Lgh. Nr. 1102		Ägare/Hyresgäst Stjernfeldt, Hedberg				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
E	0						b		
P									
2									
BA	0						0		
3									
M	0						0		
4									
Kök	0						0		
5									
B	0						0		
K									
6									
S	0						0		
7									
S	0						0		
8									
V	0						0		
9	-f								
S	0						0		
Anm. KUK = 0 = 0									



Skarholmsväg 2A

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1		Sign AJL		Updragsnummer 402144		Sida 24	
Lgh. Nr. 1001		Ägare/Hyresgäst N/N				ET ☒ Tid: 08:48			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Anm.									



Svanholms väg 2A

Datum 2021-09-10	Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 4	Sign AJE	Updragsnummer 402144	Sida 25			
Lgh. Nr. 100	Ägare/Hyresgäst Pirtek	ET ☐ Tid:					
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1 E P							
2 M							
3 Köldbryg							
4 K K							
5 K							
6 P							
7 K K							
8 M							
9 K							
Anm. D							



Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1				Sign		Updragsnummer 402144		Sida 26	
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst Pirtek						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
FRD Kök											
2											
WC		←									
3											
Kv											
4											
Kök			E	T							
5											
WC BA		o									
6											
7											
8											
9											
Anm.											

0

Datum 2021-09-06		Fastighet Svanholmsvägen 2A				Sign Ajt		Uppdragsnummer 402144		Sida 27	
Fastighetsägare TRH						ET ☐ Tid:					
E-post									THP Vattenprov		
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
PL 2							0				
2											
	0						0				
3											
PL 1	0	0	0	0	0	Ger TS	0				
4											
	0	0	0	0	0		0				
5											
E	0	0	0	0	0	Ger TS	0				
6											
7											
8											
Anm.											



Svanholmsväg 2B

(F)

Datum 2021-09-10		Fastighet Treppvägen 4 Treppgränd 1		Sign ASZ		Updragsnummer 402144		Sida 28	
Lgh. Nr. 1201		Ägare/Hyresgäst Salwen				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
F P	0	0							
2									
↓	0	0							
3									
S	0	0							
4									
S	0	0							
5									
K L K	0	0							
6									
S	0	0							
7									
M	0	0	0	↑ F		0	0	(F)	
8									
B L K	0	0							
9									
Kök	0	0	0	0	↑ F	0	0	(F)	
Anm. BA = 0									



KMP

KONSULT

Besiktningsprotokoll

Svanholmsväg 2B

(F)

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 4		Sign AJT		Updragsnummer 402144		Sida 29	
Lgh. Nr. 1202		Ägare/Hyresgäst Carno Andersson				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
F	0						0		
2									
BA	0						0		
3									
M	0						0		
4									
Kök						Bunt	F		
5									
B	0						0		
6									
S	0						F		
7									
S	0						0		
8									
B	0						0		
9									
V							0		
Anm.									
S = FT									

Svanholms väg 2B


Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1		Sign AJT		Updragsnummer 402144		Sida 30	
Lgh. Nr. 1101		Ägare/Hyresgäst Blyhammar				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1 E P	0					0			
2 V	0					0			
3 S	0					0			
4 S	0					0			
5 S						0			
6 M						0			
7 B L K	0					0			
8 KOK						0			
9 BA						0			
Anm.									



Svanholms väg 2B

6

Datum 2021-09-10		Fastighet Freppvägen 4 Trapperänt 1		Sign AJJ		Updragsnummer 402144		Sida 31	
Lgh. Nr. 1102		Ägare/Hyresgäst Berkhahn				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1 F P									
2 BA									
3 M									
4 Kök									
5 B K K									
6 S K K									
7 S									
8 K K K									
9 V									
Anm.		S = V1 ↑ ↑ V3 ↓ Få tycker att F i kök blivit stöme.							


Datum 2021-09-06		Fastighet <i>Svanholms väg 2B</i>				Sign <i>AJT</i>		Uppdragsnummer 402144		Sida 32	
Fastighetsägare								ET ☐ Tid:			
E-post <i>Trapphus</i>										THP Vattenprov	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1											
<i>PL</i> 2							<i>0</i>				
2							<i>0</i>				
3	<i>OL</i> 1					<i>F</i> 	<i>0</i>				
4							<i>0</i>				
5	<i>Korv</i> <i>E</i>					<i>Gen</i> <i>F-M</i>	<i>0</i>				
6											
7											
8											
Anm.											



Svanholmsväg 2c

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1		Sign AGI		Updragsnummer 402144		Sida 33	
Lgh. Nr. 1201		Ägare/Hyresgäst Sandberg				ET ☐ Tid: 27			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
E									
P									
2									
V									
3									
S									
4									
H									
K									
5									
K									
6									
M									
7									
B									
C									
K									
8									
Kök									
9									
WC									
Anm. BA = 0									

Bekräftad tid 1330

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen Svanholmsvägen 2c				Sign AJI		Updragsnummer 402144		Sida 34	
Lgh. Nr. 1202		Ägare/Hyresgäst Kraft				ET ☐ Tid:					
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1 E P	0						0				
2 BH	0						0				
3 M	0						0				
4 Kök							0				
5 B K	0						0				
6 S							0				
7 K L K	0						0				
8 S	0						0				
9 V	0						0				
Anm.								5 = 0 = 0			

1/2

(F)

Svanhalsväg 2c

Datum 2021-09-10		Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1		Sign <i>Ass</i>		Updragsnummer 402144		Sida 35	
Lgh. Nr. 1101		Ägare/Hyresgäst Westman				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1 E P		15 177					0		
2 V	0						0		
3 S				F 177			0		
4 K C K			✓				0		
5 K K	0						0		
6 S	0						0		
7 M	0			177 F			F		
8 B C K	0						0		
9 Kök	0						0		
Anm.									

Datum 2021-09-06		Fastighet <i>Svanholmsväg 2c</i>		Sign <i>ADI</i>		Uppdragsnummer 402144		Sida <i>36</i>	
Fastighetsägare <i>Westman</i>						ET ☐ Tid:			
E-post								THP Vattenprov	

Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1 <i>WC</i>			↑				○
2 <i>BIA</i>			— x x				○
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Anm.


Datum 2021-09-06	Fastighet <i>Svanholmsväg 2c</i>	Sign <i>Ag2</i>	Uppdragsnummer 402144	Sida <i>37</i>			
Fastighetsägare <i>Loh 1102 Lofberg</i>			ET ☒ Tid: <i>09:05 CPD</i>				
E-post				THP Vattenprov			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1 <i>E/P</i>	<i>0</i>						
2 <i>BA</i>	<i>0</i>						
3 <i>M</i>	<i>0</i>						
4 <i>Kök</i>	<i>0</i>						
5 <i>B K</i>	<i>0</i>						
6 <i>S</i>	<i>0</i>						
7 <i>K K</i>	<i>0</i>						
8 <i>S</i>	<i>0</i>						
Anm.							

2/2

Datum 2021-09-06	Fastighet <i>Svanholmsväg 2c</i>	Sign <i>ASR</i>	Uppdragsnummer 402144	Sida 38
Fastighetsägare <i>Lgh 1102 Löfberg</i>			ET ☐ Tid:	
E-post				THP Vattenprov

Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1 <i>U</i>	<i>6</i>						
2 <i>S</i>	<i>0</i>						
3							
4							
5							
6							
7							
8							

0

Datum 2021-09-06		Fastighet <i>Svanholmsväg 2C</i>				Sign <i>AJT</i>		Uppdragsnummer 402144		Sida 39	
Fastighetsägare								ET ☐ Tid:			
E-post <i>Trapphus</i>										THP Vattenprov	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1							0				
<i>PL</i> <i>2</i>											
2							0				
<i>↓</i>											
3		<i>1101</i> 		<i>1102</i> 		<i>Golv</i> <i>73</i>	0				
<i>PL</i> <i>1</i>											
4							0				
<i>↓</i>											
5											
6											
7											
8											
Anm.											



Start utsida Port 2c

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen		Svanholmsvägen 2c-B		Sign AJJ		Updragsnummer 402144		Sida 40	
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst Allmänna utr.						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1 Pann Rum						Ger TS	0				
2 FRD	G		G			Ger TS	0				
3		Allmänna utr, Start Port 2c									
4 Städ FRD			G	G			0				
5 TST 3	0						0				
6 WC		T					0				
7 TST					Xm	Ger TS	0				
8 Toilet Rum					M		0				
9 Toilet Rum		M			→	M	0				
Anm.											

2

0

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen Svanholmsvägen 2C-2B		Sign AJE		Updragsnummer 402144		Sida 41	
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst Allmänna utr.				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1 FRD Sjukvård Rum									
2 Ku FRD		D/D							
3 Styrelse Rum		S →	↑ S						
4 Dör			E	T					
5 Dör			E	T					
6 Stöd		↑							
7		Allmänna utr. (utsida)							
8 Cykel stall									
9 Cykel stall									
Anm.									



Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen Svanholmsvägen 2A		Sign <i>ATI</i>		Updragsnummer 402144	Sida 42
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst <i>Allmänna utr.</i>				ET ☐ Tid:	
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4		
1	<i>ELC</i>						<i>○</i>
			<i>→</i>				
2	<i>par</i>		<i>E</i>	<i>T</i>			
3	<i>Dörr</i>		<i>E</i>	<i>T</i>			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Anm.							

0

Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen 2B Svanholmsvägen				Sign <i>AE</i>		Updragsnummer 402144		Sida 43	
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst <i>Allmänna utr.</i>						ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning				
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4						
1 E L C							0				
2 Lgh FAD			FAD 19			 Golv M-F	0				
3 Dör			E	T							
4 Dör			E	T							
5											
6											
7											
8											
9											
Anm.											



Datum 2021-09-08		Fastighet Trappvägen 1A Svanholmsvägen		Sign AJI		Updragsnummer 402144		Sida 44	
Lgh. Nr.		Ägare/Hyresgäst Allmänna utr.				ET ☐ Tid:			
Rum	Tak mot 2	Väggar				Golv mot 2	Anmärkning		
		Vägg 1	Vägg 2	Vägg 3	Vägg 4				
1									
E L C									
2									
Lgh FRD									
3									
Dörr									
4									
Dörr									
5									
6									
7									
8									
9									
Anm.									




1/2

Svanholmsvägen 2A-C


Datum 2021-09-10	Fastighet Trappvägen 4 Trappgränd 1	Sign AJI	Uppdragsnr 402144	Sida 45
---------------------	--	-------------	----------------------	------------

FASAD:

Fram sida fasad.



Gen F-G i fasad (se foto)





Anm	Väder	° C	KL

2/2

Datum 2021-09-10	Fastighet Trappvägen 1A Trappvägen 1	Sign	Uppdragsnr 402144	Sida 46
---------------------	--	------	----------------------	------------


FASAD:



Anm	Väder	°C	KL

Datum 2021-09-07	Fastighet Trappvägen 7B	Sign HST	Uppdragsnr 402144	Sida 47
---------------------	----------------------------	-------------	----------------------	------------

FASAD:




Anm Gen-f i sockel + fasad	Väder	°C	KL
-------------------------------	-------	----	----

6


Datum 2021-09-07	Fastighet Trappvägen 7A	Sign AJI	Uppdragsnr 402144	Sida 48
---------------------	----------------------------	-------------	----------------------	------------

FASAD:



Fram



Gavel, väst



Bak



Gavel, öst
Se anm

Anm GEN-F i sockel + fasad	Väder	°C	KL
-------------------------------	-------	----	----